




Mechanika alapjai

Összetett igénybevételek






Húzás-nyomás + egyenes hajlítás



$$\sigma_x = \sigma_{x_N} + \sigma_{x_M} = \frac{N}{A} + \frac{M_{hz}}{I_z} y.$$

Feszültségeloszlás:



Veszélyes pont: A keresztmetszetnek az a pontja, ahol a redukált feszültség maximális (legnagyobb).

Ebben az esetben a veszélyes pont: V .

$$\sigma_{x_{\max}} = \frac{N}{A} + \frac{M_{hz}}{I_z} y_V.$$

Zérusvonal: a keresztmetszetnek azon pontjai, ahol a σ_x zérus.

$$\text{Zérusvonal egyenlete: } \sigma_x = 0 = \frac{N}{A} + \frac{M_{hz}}{I_z} y_0 \rightarrow y_0 = -\frac{N}{M_{hz}} \frac{I_z}{A}.$$



Méretezés


1. Elhanyagoljuk a húzást.
2. Meghatározzuk a szükséges geometriai méreteket csak hajlításra.
3. Kiválasztunk egy szabványos geometriai méretet, amely megfelel a szükséges geometriai méreteknek.
4. A kiválasztott szabványos méretű tartót ellenőrizzük húzás + hajlítás eredeti terhelésre.
5. Ha megfelel a tartó, akkor ezt építjük be, ha nem felel meg, akkor választunk egy ennél nagyobb szabványos méretet, és a 4. ponttól ismételjük a procedúrát.

1. Gyakorlati példa húzás és hajlításra: fűrőgép oszlop igénybevételei.

G_k – a konzol súlyereje, F_f – a fűrészből származó erő.

A terhelések redukciója az oszlop középvonalába: $N_0 = F_f - G_k$,

$$M_0 = F_f l_f - G_k l_k.$$




2. Gyakorlati példa nyomásra és hajlításra: beton oszlop feszültségei szélterhelésre.



Ferde hajlítás

Ferde hajlítás (másik definíció): ha az \vec{M}_h nyomatékvektor nem párhuzamos a zérusvonallal.


Feltételezés: y, z a keresztmetszet tehetetlenségi fő tengelyei.




Megoldás:

Az \vec{M}_h hajlítónyomatékot felbontjuk a tehetetlenségi fő tengelyek irányába eső koordinátákra:

$$\vec{M}_h = M_{hy} \vec{j} - M_{hz} \vec{k}$$




Mechanikai modell: térbeli terhelésű befalazott tartó.



$$[F] = \begin{bmatrix} \sigma_x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\sigma_x = \sigma'_x + \sigma''_x = \frac{M_{hz}}{I_z} y + \frac{M_{hy}}{I_y} z.$$

Feszültségeloszlás:





Zérusvonal: $\sigma_x = 0 = \frac{M_{hz}}{I_z} y + \frac{M_{hy}}{I_y} z$. Az összefüggést átrendezve:

$$y = y(z) = -\frac{M_{hy}}{M_{hz}} \frac{I_z}{I_y} z = \text{tg} \alpha \frac{I_z}{I_y} z = z \cdot \text{tg} \beta,$$

ahol α - az \vec{M}_h nyomatékvektornak a (pozitív) z tengellyel bezárt előjeles szöge, β - a zérusvonalnak a (pozitív) z tengellyel bezárt előjeles szöge.



Excentrikus (kültpontos) húzás-nyomás



$$\underline{\underline{F}} = \begin{bmatrix} \sigma_x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma_x = \sigma_{x_N} + \sigma_{x_M} = \frac{N}{A} + \frac{M_{hz}}{I_z} y + \frac{M_{hy}}{I_y} z.$$

Az igénybevételeket behelyettesítve:
$$\sigma_x = \frac{N}{A} + \frac{N y_D}{I_z} y + \frac{N z_D}{I_y} z$$



Szilárdságtani méretezési, ellenőrzési elméletek

- Egytengelyű állapot:

$$\sigma_x \leq \sigma_{meg} = \frac{\sigma_{jell}}{n}, \text{ ahol } \sigma_{jell} \text{ a tönkremenetelre jellemző feszültség és } n \text{ az előírt biztonsági tényező.}$$

- Coulomb elmélet:

- Akkor következik be a tönkremenetel, ha a legnagyobb normálfeszültség eléri a szakító vagy nyomó szilárdság értékét
- Rideg anyagok esetén

$$\sigma_{red} (Coulomb) = \max(|\sigma_1|, |\sigma_3|).$$

- Mohr elmélet:

- Két általános térbeli feszültségállapot tönkremenetel szempontjából akkor azonosan veszélyes, ha a hozzájuk tartozó legnagyobb Mohr-kör átmérője megegyező.
- A Mohr elmélet alakítható anyagok esetén adja meg jól a tönkremenetel bekövetkezését.

$$\sigma_{red} (Mohr) = \sigma_1 - \sigma_3.$$



Szilárdságtani méretezési, ellenőrzési elméletek

- Huber-Mises-Hencky (HMH) elmélet:
 - Két feszültségi állapot tönkremenetel szempontjából akkor azonosan veszélyes, ha torzulási alakváltozási energiájuk megegyezik. A HMH elmélet alakítható anyagok esetén adja meg jól a tönkremenetel bekövetkezését. A Mohr és a HMH elmélet szerint számított redukált feszültség csak kis mértékben tér el egymástól.

Az x, y, z koordináta-rendszerben vett feszültségi koordinátákkal:

$$\begin{aligned}\sigma_{red}(HMH) &= \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} \left[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_x - \sigma_z)^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{xz}^2) \right]}.\end{aligned}$$

Általában $\sigma_{red}(HMH) \leq \sigma_{red}(Mohr)$.



Méretezés általános gondolatmenete

– A rúdszerkezet veszélyes keresztmetszetének (keresztmetszeteinek) megkeresése.

A szerkezetnek az a veszélyes keresztmetszete, ahol az igénybevételek a legnagyobbak.


– A veszélyes keresztmetszeten a veszélyes pontok megkeresése.

A keresztmetszetnek az a veszélyes pontja (pontjai), ahol a σ_{red} redukált feszültség a legnagyobb.

– A veszélyes pontban (pontokban) a méretezés, ellenőrzés elvégzése a $\sigma_{red\ max} \leq \sigma_{meg}$ összefüggés alapján.




Húzás-nyomás + csavarás



Feszültségi állapot a P pontban:


$$\underline{\underline{F}}_{(R\varphi x)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \tau_{\varphi x} \\ 0 & \tau_{x\varphi} & \sigma_x \end{bmatrix}$$
$$\sigma_x = \frac{N}{A}, \quad \tau_{x\varphi} = \frac{M_c}{I_p} R.$$





Húzás-nyomás + csavarás

A Mohr-féle feszültségi kördiagram a P pontban:



A rúd tetszőleges P pontjában szemlélteti a feszültségi állapotot.

$$\sigma_{red} (Coulomb) = \max(|\sigma_1|, |\sigma_3|).$$

$$\sigma_{red} (Mohr) = \sigma_1 - \sigma_3 = 2\sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{x\phi}^2}, \quad \sigma_{red} (Mohr) = \sqrt{\sigma_x^2 + 4\tau_{x\phi}^2}.$$


$$\sigma_{red} (HMH) = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_1 - \sigma_2)^2]},$$

$$\sigma_{red} (HMH) = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_{x\phi}^2}.$$

Főfeszültségek a P pontban:

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{x\phi}^2}, \quad \sigma_2 = \sigma_R = 0, \quad \sigma_3 = \frac{\sigma_x}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{x\phi}^2}.$$

Feszültség eloszlás a keresztmetszeten:



Veszélyes pontok:

$$R = \frac{D}{2}$$




Húzás-nyomás + csavarás

1. Elhanyagoljuk a húzást.
2. Meghatározzuk a szükséges geometriai méreteket csak csavarásra.
3. Kiválasztunk egy szabványos geometriai méretet, amely megfelel a szükséges geometriai méreteknek.
4. A kiválasztott szabványos méretű tartót ellenőrizzük húzás + csavarás eredeti terhelésre.
5. Ha megfelel a tartó, akkor ezt építjük be, ha nem felel meg, akkor választunk egy ennél nagyobb szabványos méretet, és a 4. ponttól ismételjük a procedúrát.





Hajlítás + csavarás



Feszültségi állapot a P pontban:

$$\underline{\underline{F}}_{(R\varphi x)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \tau_{\varphi x} \\ 0 & \tau_{x\varphi} & \sigma_x \end{bmatrix}$$

$$\sigma_x = \frac{M_{hz}}{I_z} y, \quad \tau_{\varphi x} = \frac{M_c}{I_p} R$$





Hajlítás + csavarás

$$\sigma_{x \max} = \frac{|M_h| d}{I_z} = \frac{|M_h|}{K_z}, \quad \tau_{x\varphi \max} = \frac{|M_c| d}{I_p} = \frac{|M_c|}{K_p}$$

$$\sigma_{red \max} (Coulomb) = \max(|\sigma_1|, |\sigma_3|)|_{A,B}.$$

$$\sigma_{red} = \sqrt{\sigma_x^2 + \beta \tau_{x\varphi}^2}, \quad (HMH: \beta = 3, Mohr: \beta = 4.)$$

$$\sigma_{red \max} = \sqrt{\left(\frac{M_h}{K_z}\right)^2 + \frac{\beta}{4} \left(\frac{M_c}{K_z}\right)^2} = \frac{M_{red}}{K_z}, \quad M_{red} = \sqrt{M_h^2 + \frac{\beta}{4} M_c^2}.$$

Az M_{red} redukált nyomaték hajlítás és csavarásnál olyan szerepet játszik, mint tiszta hajlításnál a hajlítónyomaték.



Nyírás + hajlítás

Normál feszültség (hajlításból): $\sigma_x = \frac{M_{hz}}{I_z} y$

Csúszató feszültség (nyírásból): $\tau_{yx} = -\frac{T_y S_{1z}(y)}{I_z a(y)}$

